

平成25年2月26日

JRR-3 をご利用の皆様へ

日頃から当部の研究炉JRR-3をご利用頂き、また、格別のご高配を賜り、深く感謝しております。

さて、東日本大震災に伴うJRR-3の再開に向けた復旧状況につきましては本ホームページ等でご案内しているところではありますが、2月26日現在のJRR-3の再稼働までの見通しを以下にお知らせします。

JRR-3の再稼働までの見通し

JRR-3は、震災からの復旧作業は完了しており、昨年11月2日に健全性確認報告書を原子力規制委員会に報告しました。現在、機構所轄の研究炉HTTRにおいて健全性確認報告書に係るヒアリングが行われており、JRR-3につきましても順次、ヒアリングが進められる予定であります。平成25年1月9日の田中原子力規制委員会委員長会見では、今年、7月までに発電炉についての新基準の策定、12月までに研究炉等についての新基準の策定を行う、とのことでした。今後、これへの適合性に関する検討や施設定期検査の受検を経て、さらに地元の理解を得た上で再稼働の運びとなります。

研究炉利用者の皆様方には大変にご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

独立行政法人 日本原子力研究開発機構
東海研究開発センター 原子力科学研究所
研究炉加速器管理部長
丸尾 毅